

## V6 TDI ist Inkontinent. Bekanntes Problem?

Beitrag von „UniqueStance“ vom 4. Juli 2020 um 16:55

Also von oben kommt wohl nicht so viel. Das hält sich in Grenzen, der Löwenanteil kommt aus der Ablassschraube. Neue Schraube eingesetzt mit neuer Dichtung, leckt immer noch...

Mir graut es aktuell davor mit dem Auto längere Strecken zu fahren... Haben nächste Woche etwa 1000km vor uns und im September etwa 5000km... In dem Zustand muss ich mir das nochmal gut überlegen ☹️