

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2020 um 20:14

Servus Peter,

ich würde fast einen Kasten Weißbier wetten wollen: Es sind die Verbreiterungen 😄. Sind die nicht bündig mit dem Radlauf sondern meinerwegen 3 cm tiefer, dann misst Micha eben auch 3 cm zu wenig Standhöhe, gibt das ein und das Stg. korrigiert entsprechend um 3 cm nach oben.

Grüße

Robert