

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „pe7e“ vom 5. Juli 2020 um 20:32

Hi Micha, du musst von der Radmitte bis zum Blech des originalen Radhauses messen. Nicht am Kunststoff von der Verbreiterung.