

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „micha912“ vom 5. Juli 2020 um 20:39

[Zitat von pe7e](#)

Hi Micha, du musst von der Radmitte bis zum Blech des originalen Radhauses messen.
Nicht am Kunststoff von der Verbreiterung.

Da würde ich nicht ohne weiteres rankommen, die überlappen den Radlauf und ich spüre da keinen Zwischenraum.

Das mit dem SAVE erklärt jatzz zwar, warum die Werte zum 1. Mal übernommen wurden, aber immer noch nicht, warum er jetzt so da steht....

Micha