

# Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2020 um 20:41

[Zitat von micha912](#)

[...] Vorbesitzer weiß ich nicht, aber er war von Anfang an zu tief. Codierung ist Original. [...]

Servus Micha,

erst zu tief, jetzt zu hoch? Die Koppelstangen an den Niveausensoren sind original? Keine per Gewinde verstellbare Austauschware zum Zwecke der Tieferlegung? Mechanik wirklich leichtgängig? Du misst Mitte Radnabe bis - senkrecht - Unterkante Radlauf? Am Blech, nicht am Plastik?

Grüße

Robert