

Klappern vorne rechts...

Beitrag von „knuth4711“ vom 6. Juli 2020 um 17:00

Hi Robert,

Danke für den Hinweis. Die Sonnenblende ist es eher nicht. Es kommt auch eindeutig aus der Region der Öffnung der Lüftungsdüsen auf der Oberseite. Klingt wie wenn Schraubverbindungen lose sind.

VG

Ben