

Klimaanlage

Beitrag von „WindyExpress“ vom 10. Juli 2020 um 11:24

Hallo, wie exilbiker bereits ausgeführt hat war der gleiche Fehler auch bei mir.

Ich habe auch mit Stickstoff abdrücken lassen und das Leck wurde unter dem linken Kotflügel gefunden.

Habe dann die Reparatur selbst ausgeführt. Siehe <http://www.cvw-is.de/New/klimaanlage-.html>

Rohr an der Schadstelle aufgetrennt und durch Schlauch ersetzt.