

# Elektronik Probleme

**Beitrag von „sunnymick“ vom 10. Juli 2020 um 13:52**

Ausparkassistent und Side-Assistent ist normal deaktiviert bei Anhängerbetrieb. Der linke Blinker vom Anhänger scheint auch defekt zu sein oder schlechte Verbindung des Steckers/Adapters. Bei mir gab es bisher keine Probleme.

Viele Grüße

Michael