

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „micha912“ vom 11. Juli 2020 um 09:38

[Zitat von coala](#)

Müsstest du auch addieren, nicht abziehen, sonst hast du schon 10 mm Plus an Standhöhe 😬.

Aber jetzt mal anderer Ansatz. Gib doch mal versuchsweise die gemessene Differenz zwischen den Sollhöhen und dem Zuviel an Standhöhe ein, als an der HA dann in deinem Fall 535 mm und schau was passiert, ob es überhaupt eine Änderung bewirkt.

Grüße

Robert

Moin moin. Hab gerade nochmal ne Grundeinstellung - nicht mit den tatsächlich gemessenen, sondern den Standardwerten 497 /502 gemacht. Änderungen wurden übernommen, steht jetzt im Normal-Modus immer noch zu hoch. Die 497 /502 messe ich erst im Sport-Modus 😬