

ESP und EPC Kontrollleuchten sind an

Beitrag von „Novolino83“ vom 12. Juli 2020 um 10:40

Ok habe soeben ausgelesen!

Luftmengenmesser signal unplausibel. Habe einen Schlauch gefunden der vor dem Imm abgesteckt war. Könnte sein das er Falschluff gezogen hat! Habe Fehler gelöscht und werd einfach mal schauen ob er wieder kommt