

# **V6 TDI 210 kW, Lösung bei Ruckeln zwischen 80 - 100 km/h und Teillast innerorts**

**Beitrag von „Monopoly“ vom 13. Juli 2020 um 12:21**

Hi ,

ich hatte das Problem auch am Modelljahr 2018. Das Softwareupdate hat geholfen.

Gruß

Uwe