

Startgeräusche Steuerkette

Beitrag von „donadi“ vom 13. Juli 2020 um 13:08

Das Klappern ist in der Regel unbedenklich. Da gibt es sogar eine TPI dazu im Erwin. Es ist immer der rechte auf dem Kopf liegende Spanner.

Eine Gefahr geht davon nicht aus, wenn jemand allerdings noch Garantie hat, dann natürlich gleich machen lassen.

Hier gibt es auch noch ein paar Worte dazu:

<https://a6-wiki.de/kettenspanner-...ekunden-v6-tdi/>