

Startgeräusche Steuerkette

Beitrag von „pe7e“ vom 15. Juli 2020 um 11:28

Hi Volker,

ist ein 2017er CVVA (sowohl die Bilder als auch das Video mit dem Rasseln). Angeblich wurde ab 2014 das Problem durch einen geänderten Kettenspanner abgestellt. Bei uns leider nicht - Laufleistung war <45.000

Gruß