

# Touareg R5 BJ 2006

**Beitrag von „pe7e“ vom 19. Juli 2020 um 21:11**

Hallo Hans,

das der Stirnradtrieb Schaden nimmt wäre mir neu. Bisher kenne ich keinen R5 an dem dieser versagt hat. Die Stirnräder werden auch mittels Spanner aneinander gepresst. D.h. das eventueller Verschleiß ausgeglichen wird. Vielleicht ist auch hierin bei dir der Fehler zu suchen - Versagen des Spanners...

Kann es sein das der Automat etwas rasselt?

Gruß

Pete