

# Wassereinbruch 7L R5

**Beitrag von „smaldaddy“ vom 20. Juli 2020 um 15:58**

Hallo Martin.

OK. Danke für die Antwort. Aber was ich nicht verstehe ist...warum überhaupt Regenwasser bis in den Schweller fließt und sich dann nur auf der linken Seite sammelt.....und die Bodenstopfen re li sind aus Gummi und haben in der Mitte nur eine Öffnung aber keine Kugel.

Danke trotzdem.

Gruß Jürgen.