

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „micha912“ vom 20. Juli 2020 um 18:25

Hallo Martin,

auch Dir Danke für die Ausführungen. Ich frag mal andersherum: Wenn die Codierung des STG´s Standard (0015521, nicht höher- oder tiefergelegt) ist, das Fahrwerk in Ordnung und sich in den von Dir genannten Einstellungen befindet, sollte ich dann im optimalen Fall die 2 gespeicherten Standardwerte am Fahrzeug messen können?

Hab das jetzt erstmal nicht weiter verfolgt, weil ich diese Woche (vielen Dank [Kruemelmonster](#) für das Bereitstellen der Nuss) erstmal die Restdruckhalteventile wechseln will.