

# Fehler P242A

**Beitrag von „Ralf4711“ vom 23. Juli 2020 um 13:57**

Anbei ein paar Bilder der Messwerte ich vermute der Temperature pior Precatalytic Conferter Sensor ist mit seinen dauerhaft 914,5° das Problem.

Weiß jemand wo der zu finden ist? Oder die Teilenummer?

Vielen Dank!

Grüße

Ralf

[fehler2.JPGfehler3.JPGfehler4.JPG](#)