

# Fehler P242A

Beitrag von „Todi“ vom 23. Juli 2020 um 16:26

Servus Ralf,

Das ist mit ziemlicher Sicherheit der Abgastemperatursensor vor DPF.

Wenn du in die Werkstatt fährst und die nicht Bescheid wissen, zählen die wie folgt:

Sensor 1 - vor Abgasturbolader

Sensor 2 - vor DPF

Sensor 3 - nach DPF

Dann tauschen sie natürlich den Sensor nach DPF und dein Fehler kommt wieder. Lass dich davon nicht verunsichern... irgendwo ist hier ein Fehler in der Dokumentation. Falls bei dir auch noch Sensor 4 auftaucht... nicht irre machen lassen, den gibt es nicht 😊

Ich habe den von dir beschriebenen Fehler schon 2 Mal repariert und beide Male war es der Sensor vor dem DPF...

Wenn dein 2008er V6TDI den Motorkennbuchstaben BKS trägt (225 PS - Angabe fehlt leider) ist die Teilenummer 059906088C - kostet nicht die Welt 😊

Gruß

Todi