

Fehler P242A

Beitrag von „Ralf4711“ vom 23. Juli 2020 um 16:59

Hallo Todi,

vielen Dank für Deine Antwort, ich sehe unter dem Auto leider nur einen Fühler ... vielleicht ist es ja der Richtige.

Ich habe das mal fotografisch festgehalten, wenn es der Richtige ist, weißt du vielleicht auch wo das Kabel hingehht (irgendwo rauf in den Motorraum).

Es ist ein 2008 V6 TDI mit 239Ps.

Grüße

Ralf

[Sensor.JPG](#)