

Abgasgeruch im Innenraum

Beitrag von „Basti46120“ vom 26. Juli 2020 um 09:16

Hallo!

Der Freundliche hat den Krümmer getauscht und im Zuge dessen haben sie mich aufmerksam gemacht, dass das Flexrohr auch undicht ist, nicht mehr nur beschädigt wie beim letzten TÜV, somit auch getauscht mit Kat.

Auf andere Dinge hat er mich nicht aufmerksam gemacht.

Jetzt hab ich aber im Leerlauf auch im Motor Raum und teilweise in der Lüftung auch noch Abgas Geruch. Nicht mehr viel, aber doch merkbar. In Verdacht habe ich undichte Injektoren.

Was könnte es denn noch sein? Laut VW ist an den Rohren und Krümmern alles dicht, das kann also ausgeschlossen werden.

Bitte um eure Vorschläge und Ideen!

Vielen Dank vorab.