

VW Touareg 7P Fehler Steuergerät Für Allradantrieb Fehlercode 01324

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 4. August 2020 um 08:35

Hi

Als mögliche Ursachen finde ich:

Massepunkte, Kabelbaum, Sicherungen.

Was das mit der Klima zu tun hat, kann ich Dir auch nicht sagen, ausser, dass er evtl. durch die Warnleuchte in den Notlauf geht und damit die A/C nicht mehr betreibt. Das ist aber nur ein wild guess!

Viel Erfolg,

Gruss