

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „etschmann“ vom 5. August 2020 um 08:33

hatte auch Probleme mit AFS Fehler , bestehende H7 Kurvenlichtlampen mehrmals neu gesteckt und Kontakte des scheinwerfers mit Kontaktspray behandelt und mehrmals ein und ausgefahren (Bj 2005 kein Facelift). alles wieder ok

euer forum ist spitze!!!

Gruß aus Wien