

# **Austausch von Keilrippenriemen Touareg V8, 2004**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. August 2020 um 07:03**

Der V8 aus 2004 hat auch einen Zahnriemen, der ist nur unter der Abdeckung. Wenn der noch nie gewechselt wurde, dann würde ich empfehlen den zu tauschen.

Der Keilrippenriemen ist für den Antrieb der Nebenaggregate (Lichtmaschine, Klima, Servo..) verantwortlich, und es sollten die Rollen und Spanner ebenso getauscht werden, sonst wäre die Gefahr, dass eine Rolle steckenbleibt und du dann mit dem Wagen liegen bleibst.

MfG

Hannes