

Bremsflüssigkeit tritt aus Entlüftungsschraube

Beitrag von „Jochen4“ vom 6. August 2020 um 20:00

Ganz merkwürdiger Fehler:

mir fiel auf, dass mein Rad hinten rechts offenbar Flüssigkeit verspritzt hat. Beim näheren Hinsehen fiel mir die offene Gummikappe auf der Entlüftungsschraube auf. Zunächst dachte ich, die Entlüftungsschraube wäre lose, doch die sitzt bombenfest. Also fuhr ich weiter. Beim nächsten Stopp, war die Gummikappe schon wieder von der Entlüftungsschraube runter. Also Kappe wieder drauf, im Stand auf die Bremse getreten und -ZACK- wieder flog die Kappe ab. Wie kann das sein? Die Entlüftungsschraube ist definitiv fest...