

# Austausch von Keilrippenriemen Touareg V8, 2004

Beitrag von „V8-FahrerNW“ vom 7. August 2020 um 11:42

Danke Hannes für die Antwort.

Ich hatte vergessen die eine Abdeckung zu öffnen.. Und siehe da, dort war der fehlende Zahnriemen [User]♂[User]♂

Ich dachte ich hätte schon ne Steuerkette.

Na ja, es ist wie es ist. [User]

Hab schon ein faires Angebot bekommen für den Komplettaustausch inkl Wasserpumpe.. 1300 Euro...

Ich finde, da kann man nicht meckern und es ist eine Fachwerkstatt.. [User]