

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „micha912“ vom 8. August 2020 um 14:09

Mahlzeit,

ich klinge mich hier mal mit ein statt ein neues Thema zu starten.

Hab mich heut mal mit der Bluetooth Geschichte beschäftigt, weil ich gern mein Samsung zum Streamen nutzen möchte.

Verbaut war eine TEMIC UHV von 2005 (7L6035729 F) im Zusammenhang mit einer Ladeschale für ein Sony Ericson K810i in der MAL.

In der Bucht gab es einen kompletten und neuen Umrüstsatz 5N0035730C, allerdings mit einem UHV Premium Novero HT-2 Steuergerät. Also hab ich mir noch ein Steuergerät mit mit HT-4 besorgt (3C8035730B), das alle Protokolle abdeckt, allerdings ohne WLAN.

Ein einfaches Umstecken am Bestandskabelbaum und deaktivieren der Ladeschale in der MAL funktioniert nicht. Also den zum Umrüstset gehörigen Kabelbaum dazwischen geklemmt.

Unter BT-Geräte wird mir im Handy jetzt ein **easy install 909196** angezeigt, Verbindungsversuche mit den Standard Pins 0000 oder 1234 schlagen fehl. Die Kopplung soll ja übers FIS erfolgen, dort wird mir aber nichts in Richtung Telefon angezeigt und STG 77 ist mit VCDS auch nicht erreichbar. Zumindest das RNS erkennt schon mal, das da eine FSE vorhanden ist, nur der Zugriff fehlt. Ist es möglich, das man mit VCDS den BT-Pin im STG ändern kann, weswegen ich eventuell mit den Standard Pins nicht koppeln kann?

Micha