

Wechsel der Zylinderkopfdichtung beim R5

Beitrag von „Touareg-E61“ vom 8. August 2020 um 23:42

Hallo Florian,

Dein thread ist schon etwas älter, jedoch bin ich aktuell auf der Suche nach der gleichen Information. Ich muss bei mir auch definitiv die ZKD ersetzen, da mein Kühlmittel ins Öl gelangt.

Hat jemand ein paar Tipps oder gar eine DIY Anleitung? Interessant zu wissen, wäre ob der Motor komplett ausgebaut werden muss oder ob es auch im eingebautem Zustand möglich ist.

Eine komplette Dokumentation wäre Bombe 😊

Liebe Grüße.