

# Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „yaandy“ vom 10. August 2020 um 14:49

Hallo zusammen,

ich werde jetzt dem Tipp von User "coala" folgen und habe mir bereits die Restdruckhalteventile sowie das Spezialwerkzeug bestellt und diese Ventile tauschen.

Nichtdestotrotz ist mir auf der Suche nach der Ursache für das nicht **absenken** der HA bei meinem VW Touareg folgendes aufgefallen.

Nach anschließen der Leitung und Betätigung des Hebels für die Reserverad-Befüllung (vorn am Beifahrersitz) kam keine Luft raus auch als ich das Ventil an einem der Reifen angeschlossen habe. Gibt es womöglich auch ein Problem mit dem Druckspeicher oder gar sogar einen Zusammenhang mit dem aktuellen Problem?

Hatte schon jemand so ein Problem?

Grüße

yaandy