

VW Touareg 7P Fehler Steuergerät Für Klima

Beitrag von „pe7e“ vom 10. August 2020 um 19:29

Hi,

Verstehe zwar immer noch nicht viel aber:

Wenn er kein Wasser nimmt und "nur" heiß wird, dann ist vermutlich ein Thermostat defekt.

Alles andere lässt sich über eine Untersuchung des Kühlwassers herausfinden - Stichwort CO
Messung...

Gruß Peter