

VW Touareg 7P Fehler Steuergerät Für Klima

Beitrag von „Blaxstone“ vom 11. August 2020 um 17:55

Also thermostat und wasserpumpe wurden bereits gewechselt der VW hat zu mir gesagt vermutung Zylinderkopfdichtung aber sagen mir daran kann es auch nicht liegen irgendwie funktioniert der Kühlkreislauf nicht ich denke es liegt am AGR Kühler