

# **Austausch Bremsbeläge / Bremsscheiben**

**Beitrag von „donadi“ vom 12. August 2020 um 15:46**

Ich vermute mal die Lösung der Verschleißerkennung wurde kostenoptimiert mit einem Kanal als Schleife ausgeführt. Somit kann der Touareg dir auch nicht die Achse nennen. Er meldet einfach nur dass die Schleife unterbrochen ist.