

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 17. August 2020 um 14:29

Servus Jochen,

also jetzt, sprich in den Sommermonaten, ist das nicht normal. Es gibt im Grunde zwei Hauptprobleme:

1.) Frontkamera: Das Ding reagiert allergisch auf "Sichtbehinderungen", sei es durch Beschlag außen an der Scheibe, oder auch an der Innenseite der Windschutzscheibe. Das kommt im Sommer aber nur dann vor, wenn es plötzlich an einem warmen Tag stark zu regnen beginnt und sich dann Kondensat an der Scheibe bildet. Und auch an kühlen Abenden schlägt sich Tau auf der Scheibe (dann außen) nieder. Ähnlich flippt das Teil aus, wenn bestimmte Niederschlagsbedingungen herrschen. Das aber in allererster Linie bei Schneefall, hängt scheinbar mit Beschaffenheit der Schneeflocken und der Niederschlagsdichte ab, da wird wohl eine Art von "Muster" erkannt, was nicht verarbeitet werden kann, weil gerade nur leichter Schneefall nach einer Weile zum Totalausfall führt.

2.) Radarsensor hinter dem VW-Logo: Schnee lagert sich ab (keine Beheizung vorhanden), ist eine bestimmte Dicke erreicht, so schaltet das System aufgrund zu geringer Radarrückstrahlung ab.

Ich habe das ja alles schon genau beschrieben, inkl. der Ursachen und Lösungsansätze für VW. Geholfen hat es bislang wenig, die kleinen Änderungen an der Software beheben beide Problem leider nicht, führen lediglich zu einer schnelleren "Rückkehr" der Funktionalität, wenn die Störbedingungen beseitigt sind.

Aber wie gesagt, wenn das jetzt bei "schönem Wetter" auftritt, dann ist bei deinem Fahrzeug was faul und du solltest den Freundlichen drauf ansetzen. Bei gutem Wetter kommt es zu keinen Ausfällen oder Fehlfunktionen, sieht man mal vom unsäglichen Spurhalteassistenten ab, der wirklich unter aller Sau ist und überall deutlich besser funktioniert als beim Touareg.

Grüße

Robert