

Klackern im Armaturenbrett

Beitrag von „hennermost“ vom 17. August 2020 um 15:42

Hallo Touareg-Freunde,

(Diesmal im richtigen Bereich)

seit ein paar Tagen habe ich ein lautes Klackern hinterm dem Armaturenbrett. Es scheint, als ob irgendwo ein Stellmotor oder ähnliches ausgehakt ist. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie man das beheben kann?

Gruß, Henner!