

Falsche Codierung?

Beitrag von „micha912“ vom 18. August 2020 um 16:14

So, kurzes Update zum Getriebe: In den 296 Tkm wurde zumindest 1x schon ein Öl- und Filterwechsel gemacht. Bei mir wurde jetzt nix auffälliges festgestellt außer das der O-Ring vom Ölfilter damals beim Einbau zerquetscht wurde und das Getriebe dadurch wohl permanent Luft gezogen hat. Kann jetzt noch keine Aussage über eventuelle Änderungen /Verbesserungen treffen, da ich den T gleich im Anschluss zum Reifendienst zwecks neuer Schuhe und RDKS Sensoren sowie Achsvermessung gebracht habe. Am WE steht wieder Ostsee an, dann kann ich vielleicht mehr berichten. Werde morgen auf jeden Fall auch meine Codierung mal prüfen - ich traue keinem der Bastelwastel-Vorbesitzer.

Micha