

Test Solardach

Beitrag von „Derrick“ vom 25. August 2020 um 21:54

[Zitat von micha912](#)

Ein sehr geiler Beitrag 👍 Auch ich bin mit meinem V10 trotz 2 neuer Batterien nicht 100 % von den Startvorgängen überzeugt..

Hallo,

Dann kontrolliere mal das Masseband vom Motorblock zur Karosserie.

Das kann da erheblichen Einfluss haben.

Hatten wir am 7L6 von meinem Bruder gerade erst durch...

Gruß Stefan