

Kat-Rohr schweißbar? Materialpaarung?

Beitrag von „TouaregCologne“ vom 25. August 2020 um 22:47

Hallo, bei mir ist bei 150.000 der Stehbolzen vom Flexrohr zum DPF abgerissen. Hört sich ähnlich wie bei dir an.