

Touareg V10 hartes Bremspedal im Betrieb

Beitrag von „micha912“ vom 26. August 2020 um 05:42

Moin Daniel,

hast Du Deinen BKV schon mal im Stand getestet? So wie Du schreibst, fällt mir als erstes die Vakuumversorgung (Pumpe und Rohr zum BKV) ein....

Micha