

# Touareg V10 hartes Bremspedal im Betrieb

**Beitrag von „daniel1981“ vom 26. August 2020 um 12:34**

Problem beim V10 ist es ja, das man nirgendwo drankommt um zu schauen.

Versteht mich bitte nicht falsch, der Bremsdruck ist ja da, man muss halt nur leider mehr Beinarbeit leisten.

Der TÜV hat sich die Bremswerte angeschaut und hatte keine Beanstandungen...

Ich glaube halt nur nicht, das dieses Phänomen normal ist, wie es vw nicht nur bei mir kundgetan hat.

ich habe eher gehofft, dass jemand hier dieses Problem bereits gelöst hat.

In anderen VW Foren wird des Öfteren davon berichtet, dass sich kleinere Risse am Flansch der Unterdruckleitung bilden und diese beispielsweise mit einem Schrumpfschlauch gefixt werden können...

Ich habe leider nur keinen Plan, wo die ganzen unterdruckleitungen verlaufen um diese zu Prüfen