

Touareg V10 hartes Bremspedal im Betrieb

Beitrag von „daniel1981“ vom 26. August 2020 um 20:17

Ne die meinten ja es wäre alles in Ordnung mit dem Bremsdruck.

Der 😊 wollte ja auf Verdacht den Bremskraftverstärker und die Tandempumpe tauschen... Da ich hier aber gelesen habe das es bei 2 Usern nichts gebracht hat und die beiden auf den Kosten sitzen geblieben sind, wollte ich erstmal selbst schauen.

Verstehe nicht wie VW solche harten Röhren verbauen kann. Ist doch absehbar das die Spröde werden und reißen. Die alten Gewebesschläuche haben auf ewig gehalten...

Naja Hauptsache er bremst ab morgen wieder ordentlich