

Schlechte Bremswirkung

Beitrag von „yaandy“ vom 28. August 2020 um 15:22

Hallo Peter,

vielen Dank für deine Antwort. 👍

Gestern Morgen hat mich ein Kollege gefragt ob mein Touareg eine oder zwei Entlüftungsschraube hat?

Ich habe sofort nachgeschaut (siehe Anhang) und mir ist jetzt sogar peinlich 😞 zuzugeben, dass ich tatsächlich die Entlüftungsschrauben/Nippel auf der Innenseite nicht gesehen bzw. übersehen habe (vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen).

Mir wurde sofort alles klar warum die Bremswirkung so schlecht war, weil die Bremssattel einseitig noch Luft hatten.

Habe sofort an allen Bremssatteln auch die Innenseite entlüftet.

Jetzt habe ich neue ATE DOT 4 SL Bremsflüssigkeit drin und die Bremswirkung ist hervorragend. 👍

Manchmal passieren Sachen, die man nicht erklären kann. 😊

Grüße

yaandy