

# Obere Querlenker vorn wechseln

Beitrag von „micha912“ vom 28. August 2020 um 19:40

Oh, da ist aber viel ROT 😱 Bei mir haben sie "nur" den Sturz vorn nicht hinbekommen - liegt angeblich am Luftfahrwerk 🤔

Vorn SOLL  $-0^{\circ}20'$  -  $0^{\circ}00'$ , IST links  $-0^{\circ}21'$ , rechts  $-0^{\circ}58'$

Hab mir ne 2. Meinung eingeholt, die sagten das gleiche 😞