

Blinker und Standlicht rechts ohne Funktion

Beitrag von „GismoRex“ vom 28. August 2020 um 20:10

So, kurze Rückmeldung, die Sicherung Nr. 35 war es nicht. Es war die Sicherung Nr.36, die laut Beschriftung überhaupt nichts damit zu tun haben sollte. Ist schon kurios, aber wenigstens funktioniert es wieder.