

# Schlechte Bremswirkung

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. August 2020 um 07:44

[Zitat von yaandy](#)

was heißt hier "mangelndes Sachverstand" ?

Man kann nie alles wissen, trotz allem ich habe das Problem gelöst.

Naja, eigentlich sollte man als Fachmann auf den ersten Blick sehen, dass der Touareg eine Festsattelbremse hat, und die bedingt halt 2 Entlüftungsschrauben, sonst funktioniert das ganze nicht. Da es sich hier um ein sicherheitskritisches Bauteil handelt, und du bei einem Fehler nicht nur dein sondern auch das das Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährdest, solltest du mal darüber nachdenken. Egal ob das Problem dann letztendlich gelöst wurde!

MfG

Hannes