

# Schlechte Bremswirkung

Beitrag von „yaandy“ vom 31. August 2020 um 09:39

[Zitat von Hannes H.](#)

Naja, eigentlich sollte man als Fachmann auf den ersten Blick sehen, dass der Touareg eine Festsattelbremse hat, und die bedingt halt 2 Entlüftungsschrauben, sonst funktioniert das ganze nicht. Da es sich hier um ein sicherheitskritisches Bauteil handelt, und du bei einem Fehler nicht nur dein sondern auch das das Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährdest, solltest du mal darüber nachdenken. Egal ob das Problem dann letztendlich gelöst wurde!

MfG

Hannes

Guten Morgen Mäzen Hannes,

ich habe Ihre Kritik verstanden und freue mich für Sie, dass Sie so viel wissen.

Ich habe keine Verkehrsteilnehmer gefährdet und mir ist sehr wohl alles bewusst aber danke für den Tipp.

Schöne Woche und Grüße

yaandy