

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Stefan-MUC“ vom 31. August 2020 um 13:40

Hallo Peter,

der VW-Händler hatte mein T-reg nur kurz auf der Bühne und meinte, die hintere Welle läge "frei" und müsste ersetzt werden.

Wenn ich Deine Frage richtig interpretiere, könnte der Grund für das "freiliegen" auch der sein, dass der verbindende Ring hinüber ist ?

Stimmt das ?

Danke

Stefan