

# Lenkradheizung ohne Funktion

**Beitrag von „micha912“ vom 4. September 2020 um 05:46**

Hallo zusammen,

ich mach hier mal weiter....

Hab mir ein Lederlenkrad mit Heizung besorgt, da ich a) dieses Feature gern hätte und b) mich langsam von dem Holzdekor verabschieden möchte, wovon das alte Lenkrad auch betroffen ist. Ich warte jetzt nur noch auf den neuen Schleifring, der dann hoffentlich auch gleich den Fehler Lenkwinkelsensor der Vergangenheit angehören lässt, da dieser ja integriert ist.

Aus dem Lenkrad kommen 2 Kabelpaare. Das mit dem größeren abgewinkelten Stecker findet seinen Platz auf dem neuen Schleifring, sollte Kontakt 13 /14 sein. Aber wozu ist der kleine schwarze Stecker und wo führt der hin?

Allen ein schönes Wochenende

Micha