

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „adamadamo“ vom 5. September 2020 um 12:31

[Zitat von coala](#)

du liegst doch unterm Auto! 😄

Hey, das habe ich mir heute auch gedacht, besonders da die Prognose ja nicht besser wird...

Ich habe den Dicken schön aufgebockt und die Platte zum Mittenlager demontiert.

Wie man auch gut erkennen kann, ist das Fett seitlich durch die Fliehkraft rausgepresst worden und der Vorbesitzer hat wohl hier die Maschette bereits matretiert.

Was ich aber feststellen konnte, das Lager scheint noch ok zu sein. Es kommen aber geräusche aus dem Gelenk ich habe mal ein Video davon gemacht

<https://youtu.be/9wN5joQCnQU>

Ist das Gelenk der Kardanwelle defekt?

Und Welches Fett ist für das Gelenk nötig?

Langzeitfett LM47 + MoS2 oder reicht Mehrzweckfett NLGI-Klasse2