

# Problem Elektrische Anhängerkupplung

Beitrag von „juma“ vom 7. September 2020 um 11:55

Servus,

[Zitat von Derrick](#)

[...]

Hier gibt es eine ziemlich gute Beschreibung (ich hoffe die Verlinkung ist für die Mods in Ordnung):

<https://www.motor-talk.de/forum/mal-kein...ml#post43103086>

[...]

Gruß Stefan

soetwas ist perfekt. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, mit eigenen Worten und Bildern die Problematik anzugehen.

Nur, wenn im link auf Material verlinkt, das wiederum eineindeutig einem Copyright unterliegt und der Verstoß dagegen offensichtlich ist, darf der link seitens des Betreibers nicht toleriert werden.

Um aber wieder zur Problematik zu kommen:

Ich hatte da bei meinem 7L (der ja bis auf einmal nie gewaschen wurde) auch ab und an, wenn zwischen der AHK-Nutzung mehr als ein paar Wochen lagen, dass die Spindel nicht mehr gearbeitet hat vor lauter Dreck. Bei mir half stets ein **leichter** Schlag mit einem Fäustel auf den schwenkbaren AHK-Kopf...aber beachte das Wort *leicht*! 😎