

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „micha912“ vom 8. September 2020 um 16:25

- hinten am Achsantrieb 30Nm + 90°
- an Gelenkscheibe 75Nm
- Halter Mittellager 60Nm
- Mittellager 20Nm