

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „micha912“ vom 8. September 2020 um 17:55

Jörg,

der Leuchtweiten-Verstellmotor (hoch /runter) ist austauschbar. Bei meinem V10 (auch 2006) ist das die Teilenummer 3D0941295. Gibts neu schon für 60€ - aber nicht beim 😊. Was meint denn der Fehlerspeicher? Leuchtweiten-Verstellung oder Schwenkmodul?